

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 398	U.T.O.E. 5.1
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Maltraverso s. n.	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **22 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in collina poco visibile**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **ex annesso agricolo**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **grigliati in laterizio**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni:	finiture:
	sassi e laterizio di risulta a vista	materiali tradizionali

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
	garage interrato	imposte in legno pieno

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione, pur mantenendo gli elementi tradizionali, ha modificato la tipologia originaria. Non presenta caratteri particolari di pregio e può essere conservata nel suo aspetto esteriore attuale.
Gruppo E.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

