

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 4	U.T.O.E. 1.1
---	--------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Case San Martino s. n.	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: 30 novembre 1999
--

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: in posizione dominante

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: edificio singolo mono-bifamiliare

3. Datazione: costruito dopo il 1945

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:
--

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: cemento a vista	finiture: laterizio
--------------------------	--	-------------------------------

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: buono

8. Uso attuale prevalente: residenza

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:
--

10. Descrizione degli edifici secondari:
--

11. Note:

CLASSIFICAZIONE

L'edificio si pone in netto contrasto con l'ambiente circostante. E' auspicabile la sua sostituzione. Gruppo G.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

