

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | SCHEDA EDIFICIO N° 402 | U.T.O.E. 5.1 |
|---|----------------------------------|---------------------|

| | |
|--|-----------|
| Individuazione: Località Maltraverso s. n. | Toponimo: |
|--|-----------|

Data di rilevazione: **22 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada alberata**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica compatta**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

| | | |
|--------------------------|---|--|
| 5. Materiali prevalenti: | paramenti esterni: pietra a vista | finiture: materiali tradizionali |
|--------------------------|---|--|

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| 6. Modifiche e manomissioni evidenti: | dell'impianto originario: forature | dei materiali di finitura: infissi, copertura tetto |
|---------------------------------------|--|---|

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **forno recente**

11. Note: **piscina nell'area di pertinenza**
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio non presenta elementi particolari di pregio. Va conservato l'impianto tipologico e planovolumetrico. Gruppo C1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

