

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 403	U.T.O.E. 5.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Lisoia s. n.	<i>Toponimo:</i> Lisoia
--	-----------------------------------

Data di rilevazione: **22 maggio 2000**


DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> in posizione dominante		
<i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> casa colonica allungata		
3. <i>Datazione:</i> presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente		
4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> composizione dei volumi, annesso		
5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
	pietra a vista con rinzafo	materiali tradizionali
6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
7. <i>Stato di conservazione:</i> carenza di interventi di manutenzione, catena, parti di tetto crollate		
8. <i>Uso attuale prevalente:</i> in abbandono		
9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i>		
10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i> un annesso con archi e grigliati in laterizio, un po' degradato ma con la struttura intatta, un altro crollato, un porcile in aderenza all'edificio principale		
11. <i>Note:</i>		

CLASSIFICAZIONE

L'edificio ha mantenuto le caratteristiche tipologiche originarie anche se non presenta elementi di pregio particolare. Da conservare l'impianto planovolumetrico e il rapporto tra pieni e vuoti, anche se le aperture sono piccole e rade, in quanto è un elemento caratteristico. Da tutelare integralmente l'annesso. Gruppo B.3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



interno dell'annesso



annesso di pregio



edificio principale