

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 412	U.T.O.E. 6.1
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Castiglioni Basso n. 9 A	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **22 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio in linea**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni:	finiture:
	intonaco non tradizionale	non tradizionali

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
	balconi, forature	infissi e altre finiture

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **un annesso trasformato in abitazione**

11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio, piuttosto manomesso, non presenta comunque alcun elemento particolare di valore. Non è in contrasto con l'ambiente in quanto il contesto è già molto manomesso. Gruppo G.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

