

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | SCHEDA EDIFICIO N° 413 | U.T.O.E. 7.1 |
|---|----------------------------------|---------------------|

| | |
|---|------------------|
| <i>Individuazione:</i> Località Castiglioni Basso n. 17 | <i>Toponimo:</i> |
|---|------------------|

Data di rilevazione: **22 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

| | | |
|--------------------------|---|---|
| 5. Materiali prevalenti: | <i>paramenti esterni:</i> intonaco non tradizionale | <i>finiture:</i> non tradizionali |
|--------------------------|---|---|

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| 6. Modifiche e manomissioni evidenti: | <i>dell'impianto originario:</i> corpi aggiunti, tettoia | <i>dei materiali di finitura:</i> infissi e altre finiture |
|---------------------------------------|--|--|

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **annessi in lamiera**

11. Note:
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio, completamente manomesso, non presenta alcun elemento di valore da conservare. Non è in contrasto con l'ambiente. Gruppo G.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

