

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | SCHEDA EDIFICIO N° 414 | U.T.O.E. 7.1 |
|---|----------------------------------|---------------------|

| | |
|--|-----------|
| Individuazione: Località Castiglioni Basso | Toponimo: |
|--|-----------|

Data di rilevazione: **22 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio singolo mono-bifamiliare (tipologia recente)**

3. Datazione: **costruito dopo il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

| | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5. Materiali prevalenti: | paramenti esterni: intonaco | finiture: non tradizionali |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|
| 6. Modifiche e manomissioni evidenti: | dell'impianto originario: aggiunte casuali, tettoie | dei materiali di finitura: |
|---------------------------------------|---|----------------------------|

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:

CLASSIFICAZIONE

L'edificio non presenta alcun elemento di valore e pertanto può essere sostituito. Anche se la volumetria è esigua, la povertà tipologica e costruttiva del manufatto è un elemento di contrasto con l'ambiente. Gruppo G.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

