

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | SCHEDA EDIFICIO N° 422 | U.T.O.E. 7.1 |
|---|----------------------------------|---------------------|

| | |
|---|-----------|
| Individuazione: Località Castiglioni Alto | Toponimo: |
|---|-----------|

Data di rilevazione: **22 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **situati sul crinale**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **gruppo di edifici a schiera (tipologia recente)**

3. Datazione: **costruiti dopo il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

| | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 5. Materiali prevalenti: | paramenti esterni: intonaco | finiture: non tradizionali |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 6. Modifiche e manomissioni evidenti: | dell'impianto originario: | dei materiali di finitura: |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note: **nell'area altri edifici in costruzione**

CLASSIFICAZIONE

Gli edifici non presentano alcun elemento di valore e pertanto possono essere sostituiti. Per la tipologia e per i materiali di finitura l'insediamento è comunque ben inserito nell'ambiente.
Gruppo G.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

