

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 426	U.T.O.E. 6.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Maltraverso s.n.	<i>Toponimo:</i> Maltraverso di Sotto
--	---

Data di rilevazione: **22 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in mezzo agli alberi**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **due edifici singoli mono-bifamiliari (tipologia recente)**

3. *Datazione:* **costruiti dopo il 1945**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:*

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> pietra a vista	<i>finiture:</i> non tradizionali
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	----------------------------------	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **garage**

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

Gli edifici non presentano alcun elemento di valore e pertanto possono essere sostituiti. L'insieme, immerso nella vegetazione, non è comunque in contrasto con l'ambiente. Gruppo G.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

