

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 429	U.T.O.E. 6.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Maltraverso n. 25	<i>Toponimo:</i>
---	------------------

Data di rilevazione: **22 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **a mezza costa**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **edificio singolo multipiano (tipologia recente)**

3. *Datazione:* **costruito dopo il 1945**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:*

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> intonaco	<i>finiture:</i> non tradizionali
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	----------------------------------	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:*

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio non presenta alcun elemento di valore e pertanto può essere sostituito. La tipologia e il volume sono in contrasto con l'ambiente. Gruppo G.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

