

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 431	U.T.O.E. 6.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Pian di Campi n. 9 - 10	<i>Toponimo:</i> Borgo di S. Lorenzo
---	--

Data di rilevazione: **22 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in posizione dominante con una fila di cipressi**
2. *Impianto tipologico e planovolumetrico:* **nucleo agricolo con chiesa**
3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile**
4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **chiesa con campanile a vela e stemma, ex annessi con grigliati in laterizio, arco in mattoni, loggiato**
5. *Materiali prevalenti:* *paramenti esterni:* **pietra a vista e rinzafo** *finiture:* **materiali tradizionali**
6. *Modifiche e manomissioni evidenti:* *dell'impianto originario:* *dei materiali di finitura:* **alcuni infissi**
7. *Stato di conservazione:* **buono**
8. *Uso attuale prevalente:* **ricettivo turistico**
9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **aia in cotto**
10. *Descrizione degli edifici secondari:* **l'edificio principale è costituito dalla chiesa unita alla casa colonica con scala esterna. Vi sono inoltre: un'altra colonica con scala esterna, due ex annessi agricoli con grigliati ristrutturati ad abitazione, un edificio recente a un piano, due capannoni in prefabbricato con tettoie in lamiera(ex stalle), due tettoie in ferro**
11. *Note:* **piscina nell'area di pertinenza**

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione ha mantenuto i caratteri tipologici originari, valorizzando l'atmosfera dell'insieme. Da conservare integralmente l'edificio principale. Il resto da mantenere nelle forme attuali. I capannoni andrebbero sostituiti in quanto sono in contrasto con l'ambiente e in stato di abbandono.
Gruppo E.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



uno degli annessi



casa colonica



edificio principale.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



edificio principale



ex annessi



ex annessi



ex stalle



edificio recente



tettoia



piscina

