

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | SCHEDA EDIFICIO N° 437 | U.T.O.E. 6.1 |
|---|----------------------------------|---------------------|

| | |
|--|----------------------------------|
| <i>Individuazione:</i> Località Pian di Campi n. 4 – 5 – 6 | <i>Toponimo:</i> Bussi |
|--|----------------------------------|

Data di rilevazione: **23 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

| | | |
|--|---|---|
| 1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: vicino al fiume con alberi | | |
| Impianto tipologico e planovolumetrico: casa colonica allungata | | |
| 3. Datazione: presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma dissimile | | |
| 4. Elementi architettonici o tipologici di valore: arcone, composizione dei volumi | | |
| 5. Materiali prevalenti: | <i>paramenti esterni:</i> intonaco | <i>finiture:</i> materiali tradizionali |
| 6. Modifiche e manomissioni evidenti: | <i>dell'impianto originario:</i> corpi aggiunti, forature | <i>dei materiali di finitura:</i> |
| 7. Stato di conservazione: lieve carenza di interventi di manutenzione | | |
| 8. Uso attuale prevalente: residenza, produttivo agricolo | | |
| 9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: aia in mattoni, fila di cipressi | | |
| 10. Descrizione degli edifici secondari: un'altra casa colonica leopoldina molto manomessa (balconi, scale esterne, tettoie, ringhiere), un annesso agricolo con grigliati in laterizio, arcone e corpi aggiunti, un altro con tettoia in legno, garage | | |
| 11. Note: | | |

CLASSIFICAZIONE

Il complesso è stato manomesso, specie l'edificio a sud. Quello a nord (edificio principale), anche se ampliato in epoca successiva al 1825, conserva ancora qualche elemento di pregio tipologico da mantenere. Gruppo B.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



uno degli annessi



casa colonica a sud



edificio principale