

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | SCHEDA EDIFICIO N° 446 | U.T.O.E. 5.2 |
|---|----------------------------------|---------------------|

| | |
|---|--|
| <i>Individuazione:</i> Località S. Lucchese s. n. | <i>Toponimo:</i> Basilica di S. Lucchese |
|---|--|

Data di rilevazione: **23 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in posizione dominante**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **convento**

3. *Datazione:* **XIII – XIV secolo**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **chiesa, porticato, cortile**

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| 5. <i>Materiali prevalenti:</i> | <i>paramenti esterni:</i> pietra a vista | <i>finiture:</i> materiali tradizionali |
|---------------------------------|--|---|

| | | |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| 6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i> | <i>dell'impianto originario:</i> | <i>dei materiali di finitura:</i> |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **attrezzatura**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un ex edificio agricolo in cui si torva l'ANFASS, una terrazza con magazzino sottostante**

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio monumentale presenta elementi di grande valore architettonico e storico. Il complesso è da conservare integralmente. Gruppo A.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



cortile lato ovest



cortile lato nord



abside della chiesa