

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 448	U.T.O.E. 5.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località <i>Sassa n. 1</i>	<i>Toponimo:</i> <i>Sassa</i>
---	----------------------------------

Data di rilevazione: **23 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> su strada in crinale		
<i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> casa colonica compatta		
3. <i>Datazione:</i> presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile		
4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> porticato		
5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
	intonaco	materiali tradizionali
6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
	tamponamenti	
7. <i>Stato di conservazione:</i> carenza di interventi di manutenzione		
8. <i>Uso attuale prevalente:</i> residenza		
9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i> gruppo di cipressi		
10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i> un annesso agricolo con grigliati in laterizio in grave stato di degrado		
11. <i>Note:</i>		
.		

CLASSIFICAZIONE

L'ala ovest dell'edificio è un'aggiunta posteriore al 1825. L'edificio nel complesso non presenta elementi di particolare pregio. Da conservare l'impianto planovolumetrico e il disegno della facciata. L'annesso pericolante va recuperato, anche per usi residenziali. Gruppo B.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso pericolante



ingresso all'annesso



edificio principale