

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 449	<b>U.T.O.E. 5.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Sassa n. 2-3-3 A</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Sassa</b>
--	----------------------------------

*Data di rilevazione:* **23 maggio 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **su strada in crinale**

*Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica allungata**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **aperture ad arco in pietra**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> <b>pietra a vista</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> <b>corpo aggiunto</b>	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	---	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*


10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso agricolo in aderenza, posteriore al 1825, con due archi in mattoni e tetto completamente crollato**

11. *Note:*  
.

### CLASSIFICAZIONE

***L'edificio presenta qualche elemento di pregio nella facciata. Va conservato in particolare l'impianto tipologico e planovolumetrico e recuperato l'annesso anche a fini abitativi. Gruppo C.1***

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



edificio principale con annesso.



edificio principale lato nord