

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | SCHEDA EDIFICIO N° 456 | U.T.O.E. 5.2 |
|---|----------------------------------|---------------------|

| | |
|---|-------------------------------------|
| <i>Individuazione:</i> Località Campostaggia n. 8 | <i>Toponimo:</i> il Balzo |
|---|-------------------------------------|

Data di rilevazione: **23 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

| | | |
|---|---|---|
| 1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: in posizione dominante | | |
| <i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> casa colonica compatta con colombaia | | |
| 3. Datazione: presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente | | |
| 4. Elementi architettonici o tipologici di valore: archi in mattoni | | |
| 5. Materiali prevalenti: | <i>paramenti esterni:</i> intonaco non tradizionale | <i>finiture:</i> materiali tradizionali |
| 6. Modifiche e manomissioni evidenti: | <i>dell'impianto originario:</i> corpi aggiunti, forature | <i>dei materiali di finitura:</i> infissi |
| 7. Stato di conservazione: buono | | |
| 8. Uso attuale prevalente: residenza | | |
| 9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: | | |
| 10. Descrizione degli edifici secondari: un ex annesso agricolo, non leopoldino, trasformato in abitazione, con archi e grigliati in laterizio | | |
| 11. Note: . | | |

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione ha modificato una serie di elementi della tipologia originaria, mantenendo però le caratteristiche principali. Da conservare solo l'aspetto esterno generale. Gruppo E.3

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



ex annesso

edificio principale