

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 459	U.T.O.E. 5.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Campostaggia n. 9 - 10	<i>Toponimo:</i> il Castagno
--	--

Data di rilevazione: **23 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **situato a mezza costa, circondato da alberi**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **villino**

3. *Datazione:* **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **finestrini circolari, decorazioni pittoriche sotto gronda, regolarità del volume e delle forature**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
	intonaco	tradizionali

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
	una forature	

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **pozzo, alberi d'alto fusto**

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un piccolo annesso, un annesso agricolo con archi in mattoni**

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio presenta elementi architettonici e decorativi di qualche valore. Da conservare in particolare la facciata. Gruppo B.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

