

|   |                                  |                     |
|---|----------------------------------|---------------------|
| <b>COMUNE DI POGGIBONSI</b><br><i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | <b>SCHEDA EDIFICIO</b><br>N° 461 | <b>U.T.O.E. 6.1</b> |
|---|----------------------------------|---------------------|

|   |   |
|---|---|
| <i>Individuazione:</i><br><b>Località Pian di Campi n. 13</b> | <i>Toponimo:</i><br><b>Poggio al Leccio</b> |
|---|---|

*Data di rilevazione:* **31 maggio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in posizione dominante con lecci**

*Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica allungata con due scale esterne**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **aperture ad arco, composizione dei volumi sul declivio**

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| 5. <i>Materiali prevalenti:</i> | <i>paramenti esterni:</i><br><b>intonaco, mattoni a vista</b> | <i>finiture:</i><br><b>materiali tradizionali</b> |
|---------------------------------|---|---|

|  |  |  |
|--|--|--|
| 6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i> | <i>dell'impianto originario:</i> <b>rialzamento, terrazza, forature, scale esterne</b> | <i>dei materiali di finitura:</i><br><b>tetto della parte rialzata</b> |
|--|--|--|

7. *Stato di conservazione:* **buono, con lavori in corso**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso agricolo con forno, un altro più piccolo, porcilaia, un annesso recente o rifatto**

11. *Note:*  
.

### **CLASSIFICAZIONE**

**L'edificio è stato molto rimaneggiato pur conservando alcuni elementi tipologici di valore, che sono da tutelare. Gruppo B.1**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*lato ovest con annessi*



*lato sud*




*lato nord-est*

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*edificio principale lato ovest*




*la serie degli annessi*




*annesso piccolo*




*annesso recente o rifatti*




.




.



.



.



.