

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 471	U.T.O.E. 6.1
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Molino d'Elsa s. n.	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **31 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada vicino al fiume**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **cappella gentilizia del vecchio cimitero**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **facciata, campanile**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni:	finiture:
	pietra e intonaco	materiali tradizionali

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:

7. Stato di conservazione: **rudere**

8. Uso attuale prevalente: **in abbandono**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:
.


CLASSIFICAZIONE

L'edificio presenta aspetti architettonici di grande valore, merita di essere restaurato e conservato integralmente. Gruppo A.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



lato sud



lato nord