

|   |                                  |                     |
|---|----------------------------------|---------------------|
| <b>COMUNE DI POGGIBONSI</b><br><i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | <b>SCHEDA EDIFICIO</b><br>N° 478 | <b>U.T.O.E. 6.1</b> |
|---|----------------------------------|---------------------|

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <i>Individuazione:</i><br><b>Località le Cantine s. n.</b> | <i>Toponimo:</i><br><b>le Cantine</b> |
|--|---------------------------------------|

*Data di rilevazione:* **31 maggio 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

|  |  |   |
|--|--|---|
| 1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: <b>situato a mezza costa</b>   |  |   |
| Impianto tipologico e planovolumetrico: <b>casa colonica composta e articolata</b>   |  |   |
| 3. Datazione: <b>presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente</b>  |  |   |
| 4. Elementi architettonici o tipologici di valore: <b>composizione dei volumi, cornici in mattoni, muro a scarpa</b>                               |  |   |
| 5. Materiali prevalenti:   | <i>paramenti esterni:</i><br><b>intonaco</b>                                   | <i>finiture:</i><br><b>materiali tradizionali</b> |
| 6. Modifiche e manomissioni evidenti:  | <i>dell'impianto originario:</i> <b>forature, garage aggiunti, sbancamenti</b> | <i>dei materiali di finitura:</i>                 |
| 7. Stato di conservazione: <b>lavori in corso</b>  |  |   |
| 8. Uso attuale prevalente: <b>residenza</b>  |  |   |
| 9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:   |  |   |
| 10. Descrizione degli edifici secondari: <b>ex annesso agricolo trasformato in abitazione, garage interrati con muro in cemento molto visibile</b> |  |   |
| 11. Note:  |  |   |

### **CLASSIFICAZIONE**

**La ristrutturazione ha in gran parte cancellato gli elementi caratteristici della tipologia tradizionale, specie negli interventi sulle pertinenze. Rimane da tutelare solo l'impianto tipologico e planovolumetrico del complesso. Gruppo E.3**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**ex annesso agricolo**



**edificio principale con garage**



**edificio principale lato nord**