

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 48	U.T.O.E. 1.1
---	---------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Cinciano s. n.	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **13 dicembre 1999**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **annesso non agricolo a un piano**

3. Datazione: **costruito dopo il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: intonaco	finiture: non tradizionali
--------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **annesso della Sorgente Minerale di Cinciano**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:

CLASSIFICAZIONE

Edificio che non presenta alcun valore. Le dimensioni non contrastano comunque con l'ambiente.
Gruppo G.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

