

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 483	U.T.O.E. 7.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Montemorli dal n. 7 al n. 16	<i>Toponimo:</i> Fattoria di Montemorli
--	---

Data di rilevazione: **31 maggio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: in posizione dominante, cipressi | | |
| Impianto tipologico e planovolumetrico: villa-fattoria | | |
| 3. Datazione: presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile | | |
| 4. Elementi architettonici o tipologici di valore: riquadature e arco in pietra, regolarità forature (edificio principale G); archi, arconi e grigliati in laterizio (altri edifici secondari) | | |
| 5. Materiali prevalenti: | <i>paramenti esterni:</i>
intonaco, pietra a vista | <i>finiture:</i>
materiali tradizionali |
| 6. Modifiche e manomissioni evidenti: | <i>dell'impianto originario:</i>
corpi aggiunti, tamponamenti | <i>dei materiali di finitura:</i>
parte tetto (ed. C), tutti (ed. A e F) |
| 7. Stato di conservazione: buono. | | |
| 8. Uso attuale prevalente: residenza, produttivo agricolo | | |
| 9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: | | |
| 10. Descrizione degli edifici secondari: ed. A: villa completamente sostituita mantenendo il sedime originario, ed. B: rudere della cappella; ed. C e I: coloniche con archi e scale esterne; ed. D: ex annesso rurale trasformato in abitazione; ed. E: annesso rurale tipo "a basilica"; ed. F: residenza molto manomessa; ed. H: tettoia; un'altra tettoia in cemento | | |
| 11. Note: per l'individuazione degli edifici vedere la tavola relativa | | |


CLASSIFICAZIONE

Di tutto il complesso l'ed. G (casa padronale) è quello con gli elementi di maggior valore da conservare. Gli altri edifici colonici vanno conservati nel loro impianto tipologico e nei caratteri tradizionali ancora presenti. La villa vera e propria è stata completamente manomessa. Gruppo B.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



edificio A



edifici D e E



edificio G

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



edificio A




edificio C



edificio C



edificio C



edificio C



edifici G e C



edificio D




edificio D




edificio E


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



edificio F




tettoia H



edificio I




edificio I



annesso dell'edificio I



annesso dell'edificio I



cantina

