

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 49	U.T.O.E. 1.1
---	---------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Cinciano s. n.	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **13 dicembre 1999**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in posizione dominante, cipresso e quercia come alberi segnaletici**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **quel che resta di casa colonica allungata**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **non più riconoscibili**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: pietra a vista	finiture: materiali tradizionali
--------------------------	---	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: **rudere**

8. Uso attuale prevalente: **in abbandono**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:


10. Descrizione degli edifici secondari: **un annesso con grigliati in laterizio un po' meno diruto dell'edificio principale**

11. Note:

CLASSIFICAZIONE

La bellissima posizione e l'impianto originario meritano di essere recuperati, anche se l'intervento, in considerazione dell'avanzato stato di degrado, può utilizzare tecnologie non tradizionali purché compatibili con la tipologia rurale. Gruppo D

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



l'inserimento nell'ambiente

i ruderi dell'edificio principale