

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 490	U.T.O.E. 7.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Ceneracola s. n.	<i>Toponimo:</i> Ceneracola
--	---------------------------------------

Data di rilevazione: **2 giugno 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in posizione dominante**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **complesso colonico**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **composizione dei volumi, archi in mattoni, scala esterna con loggia, grigliati in laterizio**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> intonaco rustico	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	----------------------------------	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un ex annesso agricolo con arcone e grigliati unito a una delle coloniche e ristrutturato per abitazione, garage interrati con tettoia**

11. *Note:* **piscina nell'area di pertinenza**
.

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione ha mantenuto le caratteristiche tipologiche tradizionali, anche se ne ha modificato l'uso. L'intervento ha correttamente esaltato l'omogeneità del complesso. Alcuni elementi di valore ambientale da salvaguardare. Gruppo E.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



casa colonica sud



casa colonica nord



veduta generale