

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 493	U.T.O.E. 7.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Pino s. n.	<i>Toponimo:</i> Podere il Pino
--	---

Data di rilevazione: **2 giugno 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in posizione dominante**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica compatta con scala esterna e loggia**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **regolarità forature**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> intonaco rustico	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> forature	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	---	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza, ricettività turistica**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **tre annessi ristrutturati in pietra a vista, uno con arcone, uno con due archi e grigliati in laterizio, uno con grigliati in laterizio; un altro più piccolo**

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione, pur modificando la destinazione d'uso degli annessi, ha mantenuto le caratteristiche tipologiche tradizionali, anche nei materiali di finitura. Il complesso va conservato nel suo attuale aspetto. Gruppo E.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



uno degli annessi



edificio principale