

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 496	<b>U.T.O.E. 7.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Montelonti s. n.</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Podere Montelonti</b>
--	--

*Data di rilevazione:* **2 giugno 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **situato a mezza costa**

*Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica compatta con colombaia**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:*

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> <b>pietra a vista</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	----------------------------------	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso ristrutturato con grigliati in laterizio, un altro più piccolo**

11. *Note:*  
.

### **CLASSIFICAZIONE**

**La ristrutturazione, pur mantenendo i caratteri tradizionali principali, ha in parte alterato la tipologia dell'edificio, che va comunque mantenuta nel suo attuale aspetto esteriore. Gruppo E.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

