

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 506	<b>U.T.O.E. 7.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Terenzano n. 1 – 4</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Terenzano</b>
--	--------------------------------------

*Data di rilevazione:* **2 giugno 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **su strada in crinale, cipresso segnaletico**

*Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica allungata con scala esterna**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **archi in mattoni**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco</b>	<i>finiture:</i> <b>non tradizionali</b>
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> <b>corpo aggiunto, terrazza, balcone</b>	<i>dei materiali di finitura:</i> <b>della scala esterna, intonaco (parte)</b>
--	--	--

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **agriturismo**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un ex annesso agricolo ristrutturato per la residenza, con grigliati in laterizio e tettoia**

11. *Note:*  
.

### **CLASSIFICAZIONE**

**La ristrutturazione ha cancellato la tipologia originaria dell'edificio principale. Alcuni elementi tradizionali sono stati invece mantenuti nell'annesso, cha va tutelato. Gruppo E.3**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**annesso**



**ed. principale lato sud-ovest.**



**edificio principale lato nord**