

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 516	<b>U.T.O.E. 7.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Orneto s. n.</b>	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **2 giugno 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **situato a mezza costa**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **ex annesso agricolo**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **grigliati in laterizio, archi in mattoni**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: <b>intonaco</b>	finiture: <b>non tutti tradizionali</b>
--------------------------	---------------------------------------	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: <b>forature</b>	dei materiali di finitura: <b>tetto e copertura, infissi</b>
---------------------------------------	--	---

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **ricettività turistica**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note: **era l'annesso dell'edificio successivo**  
.

### CLASSIFICAZIONE

**La ristrutturazione ha mantenuto solo in parte gli elementi tipologici tradizionali. Può mantenere l'attuale aspetto esterno. Gruppo E.2**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

