

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 523	U.T.O.E. 9.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Ripalta n. 2	<i>Toponimo:</i> Ripa
--	---------------------------------

Data di rilevazione: **12 giugno 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **situato a mezza costa con cipressi intorno**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica compatta a pianta rettangolare**

3. *Datazione:* **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **regolarità forature, aperture ad arco, decorazioni in terracotta, stemma**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> intonaco	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	----------------------------------	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **aia in cotto**

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso agricolo con archi e grigliati, un volume tecnico in c.a. e mattoni a vista di nessun valore**

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio presenta alcuni elementi di pregio ambientale e tipologico, che meritano di essere conservati, in particolare l'annesso e la facciata su strada. Gruppo B.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



volume tecnico



annesso



edificio principale.