

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 524	U.T.O.E. 9.1
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Canonica n. 5	Toponimo:
--------------------------------------------------	-----------

Data di rilevazione: **12 giugno 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **situata a mezza costa, tra gli alberi**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **annesso agricolo (tinaia)**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **aperture ad arco in mattoni, forature regolari**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: pietra a vista	finiture: materiali tradizionali
--------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------------

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: balcone	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **tinaia al P.T. , residenza al piano superiore**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: **aia in mattoni e pietra**


10. Descrizione degli edifici secondari: **ex annesso agricolo trasformato in abitazione con arco e grigliati in laterizio**

11. Note: **nella tinaia data 1892**

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione, per l'utilizzo residenziale parziale e totale dei due edifici, ha conservato gli elementi tipologici tradizionali di qualche pregio ancora presenti e che meritano di essere conservati. L'interno della tinaia al P.T. è rimasto intatto con il solaio a voltine in mattoni. Gruppo E.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



ex annesso agricolo

edificio principale