

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 526	<b>U.T.O.E. 9.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Collina s. n.</b>	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **12 giugno 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **situato a mezza costa**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica compatta**

3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **semplicità e regolarità dell'impianto, arco di entrata**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: <b>intonaco</b>	finiture: <b>non tutte tradizionali</b>
--------------------------	---------------------------------------	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: <b>tamponamenti</b>	dei materiali di finitura: <b>tegole marsigliesi</b>
---------------------------------------	--	---

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note:  
.

### CLASSIFICAZIONE

**L'edificio, in fase di parziale ristrutturazione, conserva nell'aspetto generale alcune delle caratteristiche tipologiche originarie. Da conservare l'impianto planovolumetrico e il disegno originario della facciata. Gruppo B.2**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

