

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | SCHEDA EDIFICIO N° 531 | U.T.O.E. 9.1 |
|---|----------------------------------|---------------------|

| | |
|--|--|
| <i>Individuazione:</i> Località Canonica Alta n. 1-2-3-4 | <i>Toponimo:</i> Villa di Canonica |
|--|--|

Data di rilevazione: **12 giugno 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in posizione dominante**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **villa-fattoria**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **composizione dei volumi, arco in pietra entrata, torretta, bifora, stemma, muri a scarpa**

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| 5. <i>Materiali prevalenti:</i> | <i>paramenti esterni:</i> intonaco | <i>finiture:</i> materiali tradizionali |
|---------------------------------|--|---|

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| 6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i> | <i>dell'impianto originario:</i> corpi aggiunti, tamponamenti | <i>dei materiali di finitura:</i> |
|--|---|-----------------------------------|

7. *Stato di conservazione:* **carezza di interventi di manutenzione, la parte verso valle anche con lesioni**

8. *Uso attuale prevalente:* **in abbandono, abitata solo la parte su strada**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:* **androne e cortile interno, aia in cotto, cipressi**

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **stalle con arconi in aderenza nella parte verso valle (parzialmente crollate), un annesso isolato**

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio presenta aspetti architettonici e tipologici di grande valore e merita pertanto di essere conservato integralmente. Gruppo A.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



parte a valle: stalle



parte su strada: entrata




corpo principale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




corpo principale .




corpo principale



lungo il muro di cinta



lungo il muro di cinta



annesso

