

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 532	U.T.O.E. 9.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Collina n. 1	<i>Toponimo:</i> Villa di Collina
--	---

Data di rilevazione: **12 giugno 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: in cima alla collina, circondata da alberi		
Impianto tipologico e planovolumetrico: villa		
3. Datazione: presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: aperture ad arco, portico a tre archi su colonne, merlature, stemma con leone rampante sul muro di cinta		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> intonaco a finta pietra	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> tamponamenti, forature	<i>dei materiali di finitura:</i>
7. Stato di conservazione: buono		
8. Uso attuale prevalente: residenza		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: parco, cancello		
10. Descrizione degli edifici secondari: sul lato a valle un porticato con terrazza in mattoni, due annessi in mattoni in stile neogotico, di cui uno in aderenza all'edificio principale		
11. Note:		

CLASSIFICAZIONE

L'edificio, ampliato in epoca posteriore al 1825 e con aggiunte novecentesche di gusto eclettico, presenta comunque aspetti di valore architettonico che meritano di essere conservati. Gruppo B.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



uno degli annessi neogotici



annesso con villa



villa con parco