

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 533	<b>U.T.O.E. 9.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Collina s. n.</b>	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **12 giugno 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in mezzo agli alberi**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica compatta a pianta rettangolare**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: <b>intonaco</b>	finiture: <b>materiali tradizionali</b>
--------------------------	---------------------------------------	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: <b>forature, tettoie</b>	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza, produttivo agricolo**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **due annessi agricoli: uno a un piano, un altro in legno**

11. Note:  
.

### CLASSIFICAZIONE

**L'edificio non presenta alcun elemento di valore, se non la tipologia rurale che va mantenuta.**  
**Gruppo C.2**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso

edificio principale