

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 534	U.T.O.E. 9.1
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Collina s. n.	Toponimo:
--	-----------

Data di rilevazione: **12 giugno 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **sul crinale, visibile**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **ex annesso agricolo**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **archi, grigliati in laterizio**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: pietra a vista	finiture: materiali tradizionali
--------------------------	---	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **volumi in parte interrati, con muretti e sbancamenti del terreno**

11. Note:

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione ha modificato l'uso dell'edificio trasformandolo in abitazione. Gli interventi però hanno conservato, con molta cura nel trattamento dei dettagli e del materiale, gli elementi principali della tipologia originaria. Da mantenere nel suo aspetto attuale. Gruppo E.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



dettaglio del tetto



edificio principale



veduta generale