

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 535	<b>U.T.O.E. 9.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Collina n. 5</b>	Toponimo: <b>la Palma</b>
---	------------------------------

Data di rilevazione: **12 giugno 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **situato a mezza costa, cipresso segnaletico**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica compatta**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **regolarità impianto e forature, riquadrature in rilievo dipinte, decorazioni sottogronda**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: <b>intonaco</b>	finiture: <b>materiali tradizionali</b>
--------------------------	---------------------------------------	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: <b>forature</b>	dei materiali di finitura: <b>tegole marsigliesi</b>
---------------------------------------	--	---

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **annesso agricolo con arconi e grigliati in laterizio, allo stato di rudere**

11. Note:

### CLASSIFICAZIONE

**La ristrutturazione ha nel complesso mantenuto e valorizzato le caratteristiche tipologiche originarie. Da conservare nel suo attuale aspetto esteriore. Gruppo E.2**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**annesso.**

**edificio principale**