

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 538	U.T.O.E. 6.2
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Ripalta n. 1	<i>Toponimo:</i> Podere S. Luigi di Foci
--	--

Data di rilevazione: **12 giugno 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **in pianura**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **regolarità delle forature, grigliati in laterizio**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: intonaco	finiture: materiali tradizionali
--------------------------	---------------------------------------	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario: forature, tamponamenti, grande tettoia	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---	----------------------------

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **in aderenza all'edificio principale annesso agricolo con grigliati in laterizio ed aperture ad arco.**

11. Note: **datato 1927**
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio in parte ristrutturato, non presenta elementi particolari di valore. E' interessante la volumetria e la scansione delle facciate, che vanno conservate. Gruppo B.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



lato su strada



lato nord