

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 540	U.T.O.E. 6.2
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Torri s. n.	<i>Toponimo:</i> Podere la Fonte
-------------------------------------------------------	--------------------------------------------

Data di rilevazione: **12 giugno 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in pianura**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata con colombaia**

3. *Datazione:* **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **colombaia**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> intonaco	<i>finiture:</i> materiali non tradizionali
---------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> corpi aggiunti	<i>dei materiali di finitura:</i> tutti
----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza, produttivo agricolo**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso agricolo con grigliati in laterizio, metà ristrutturato e metà rudere, un altro recente**

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

L'edificio è stato molto manomesso e rimane soltanto l'impianto tipologico originario, che va tutelato. Lo stesso vale per l'annesso vecchio, che va recuperato. Gruppo C.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso recente



annesso vecchio



edificio principale