

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 541	U.T.O.E. 9.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Torri n. 4	<i>Toponimo:</i> Case Torri
--	---------------------------------------

Data di rilevazione: **12 giugno 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **in cima ad una collinetta**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **convento (ex magione dell'Ordine Ospitaliero di S. Giovanni di Gerusalemme)**

3. *Datazione:* **sec XII**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **torre, composizione dei volumi**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> mattoni a vista	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	---	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> ricostruzione di parti	<i>dei materiali di finitura:</i>
--	---	-----------------------------------

7. *Stato di conservazione:* **lavori in corso**

8. *Uso attuale prevalente:* **vuota per lavori in corso**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **due annessi agricoli con arcone e grigliati**

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

Il complesso è di notevole interesse storico e conserva elementi di grande valore architettonico e ambientale. Merita di essere tutelato integralmente. Gruppo A.1

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



uno degli annessi



edificio principale lato ovest



edificio principale lato sud