

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 547	<b>U.T.O.E. 9.1</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Montefalconi s. n.</b>	<i>Toponimo:</i> <b>le Coltre</b>
--	--------------------------------------

*Data di rilevazione:* **12 giugno 2000**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **sul crinale**

*Impianto tipologico e planovolumetrico:* **casa colonica compatta a pianta quadrata**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **regolarità del volume, aperture ad arco in mattoni**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco</b>	<i>finiture:</i> <b>materiali tradizionali</b>
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> <b>tamponamenti</b>	<i>dei materiali di finitura:</i> <b>copertura tetto, infissi</b>
--	---	--

7. *Stato di conservazione:* **lavori in corso**

8. *Uso attuale prevalente:* **vuoto per lavori in corso**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **due annessi agricoli con arcone e grigliati in laterizio, entrambi in ristrutturazione**

11. *Note:*  
.

### **CLASSIFICAZIONE**

**La ristrutturazione ha rispettato in gran parte i caratteri tipologici originari. Pertanto gli edifici possono mantenere l'attuale aspetto esteriore. Gruppo E.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



**annesso est**



**annesso ovest**



**edificio principale**