

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 548	U.T.O.E. 9.1
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Montefalconi s. n.	<i>Toponimo:</i> Tre Querce
--	---------------------------------------

Data di rilevazione: **12 giugno 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **sul crinale, cipresso segnaletico**

Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa compatta a pianta rettangolare con colombaia**

3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**

4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **colombaia, aperture ad arco, regolarità del volume e delle forature**

5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> intonaco	<i>finiture:</i> materiali tradizionali
---------------------------------	--	---

6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i> copertura tetto
--	----------------------------------	---

7. *Stato di conservazione:* **buono**

8. *Uso attuale prevalente:* **residenza**

9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*

10. *Descrizione degli edifici secondari:* **un annesso in ristrutturazione con struttura in ferro, un altro più piccolo in mattoni manomesso, garage interrato in c.a.**

11. *Note:*
.

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione ha rispettato le caratteristiche tipologiche originarie dell'edificio principale, che sono di grande pregio ambientale. Gli annessi invece sono piuttosto manomessi. Da mantenere l'attuale aspetto attuale della casa colonica. Gruppo E.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso in ristrutturazione

edificio principale