

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 554	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione: <b>Località Papaiano</b>	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **14 dicembre 2001**

### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: <b>situata a mezza costa, in zona boscata</b>		
Impianto tipologico e planivolumetrico: <b>casa colonica con adiacente annesso agricolo</b>		
3. Datazione: <b>presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945</b>		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: <b>composizione dei volumi</b>		
5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: <b>intonaco</b>	finiture:
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
7. Stato di conservazione: <b>grave situazione di degrado fisico (crollo di tutti gli elementi orizzontali)</b>		
8. Uso attuale prevalente: <b>in abbandono</b>		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:		
10. Descrizione degli edifici secondari: <b>l'annesso agricolo, di costruzione più recente, non genera contrasto con l'ambiente</b>		
11. Note: .		

### **CLASSIFICAZIONE**

**Lo stato di forte degrado impedisce una lettura degli elementi formali. Va tutelata la struttura dell'edificio principale. Il resto può essere recuperato nel rispetto della tipologia e dell'impianto planivolumetrico. Gruppo D**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

