

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 56	U.T.O.E. 1.1
---	---------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Cinciano s. n.	<i>Toponimo:</i> Fattoria di Piccorto
--	---

Data di rilevazione: **13 dicembre 1999**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada in crinale molto visibile**
2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **insieme di edifici colonici, l'edificio principale (B) allungato con colombaia e loggia**
3. Datazione: **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente**
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **colombaia con bifora, scala esterna con loggia, chiesa**
5. Materiali prevalenti:

<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
pietra a vista	materiali tradizionali
6. Modifiche e manomissioni evidenti: **dell'impianto originario: tettoia in ferro, annesso nuovo isolato** *dei materiali di finitura:*
7. Stato di conservazione: **buono**
8. Uso attuale prevalente: **agriturismo**
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza: **cipressi, grande prato**
10. Descrizione degli edifici secondari: **edificio A: annesso con arcone; edificio C: casa colonica con colombaia; edificio D: colonica; edificio E: chiesa; edificio F: annesso agricolo con spogliatoio per la piscina.**
11. Note: **piscina nell'area di pertinenza. Per individuare i singoli edifici vedere la tavola relativa**

CLASSIFICAZIONE

Gli edifici A, B (edificio principale con case coloniche in aderenza), C, E ed F (parte) sono di epoca leopoldina. L'edificio D ha un'aggiunta laterale successiva. L'insieme risulta omogeneo e di grande suggestione nella disposizione dei volumi. La ristrutturazione non ha alterato le caratteristiche tipologiche di valore dei singoli edifici che meritano di essere conservati integralmente. Gruppo A.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



veduta generale edifici A,B,E



edificio D



edificio principale B