

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 58	U.T.O.E. 1.1
---	---------------------------------	---------------------

Individuazione: Località Cinciano s. n.	Toponimo:
---	-----------

Data di rilevazione: **13 dicembre 1999**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **situato a mezza costa**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica compatta a pianta rettangolare**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore:

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: intonaco non tradizionale	finiture: tetto in marsigliesi
--------------------------	--	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura: imposte ad anta di legno pieno
---------------------------------------	---------------------------	---

7. Stato di conservazione: **buono**

8. Uso attuale prevalente: **residenza**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari:

11. Note: **piscina nell'area di pertinenza**

CLASSIFICAZIONE

L'edificio non presenta particolari elementi tipologici di valore. Da mantenere so l'impianto tipologico. Gruppo C.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

