

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 8	U.T.O.E. 1.1
---	--------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Case San Martino n. 7	<i>Toponimo:</i> Podere Casotto
---	---

Data di rilevazione: **30 novembre 1999**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> su strada		
2. <i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> casa colonica allungata con colombaia		
3. <i>Datazione:</i> presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma lievemente dissimile		
4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> colombaia		
5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i> pietra a vista	<i>finiture:</i> tegole marsigliesi
6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i> corpo aggiunto parte sud-est	<i>dei materiali di finitura:</i> tetto, imposte ad anta di legno, stuccature evidenti
7. <i>Stato di conservazione:</i> buono		
8. <i>Uso attuale prevalente:</i> residenza		
9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i>		
10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i>		
11. <i>Note:</i>		

CLASSIFICAZIONE

L'edificio è stato completamente ristrutturato e non possiede elementi di pregio. I paramenti murari presentano rilievi troppo evidenti, tipo "finto rustico". Da conservare l'impianto generale. Gruppo E.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



lato nord



lato sud