

|   |                                 |                     |
|---|---------------------------------|---------------------|
| <b>COMUNE DI POGGIBONSI</b><br><i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i> | <b>SCHEDA EDIFICIO</b><br>N° 83 | <b>U.T.O.E. 1.2</b> |
|---|---------------------------------|---------------------|

|   |           |
|---|-----------|
| Individuazione:<br><b>Località Gavignano n. 2</b> | Toponimo: |
|---|-----------|

Data di rilevazione: **19 gennaio 2000**

### DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **su strada inserito, in un nucleo omogeneo**
2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata**
3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **arconi al P.T.**
5. Materiali prevalenti:
 

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <i>paramenti esterni:</i><br><b>intonaco, pietra a vista</b> | <i>finiture:</i><br><b>materiali tradizionali</b> |
|--|--|---|
6. Modifiche e manomissioni evidenti:
 

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
|  | <i>dell'impianto originario:</i><br><b>balcone, forature</b> | <i>dei materiali di finitura:</i> |
|--|--|-----------------------------------|
7. Stato di conservazione: **buono, carenza di manutenzione nella parte in abbandono**
8. Uso attuale prevalente: **residenza, una parte in abbandono**
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:
10. Descrizione degli edifici secondari:
11. Note:  
.

### CLASSIFICAZIONE

**L'edificio non presenta particolari elementi di grande valore, va comunque conservato l'impianto volumetrico e la scansione regolare delle aperture su strada nella parte oggi in abbandono.**  
**Gruppo B.2**

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

