

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 9	U.T.O.E. 1.1
---	--------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Case San Martino n. 7A	<i>Toponimo:</i> Podere San Martino
--	---

Data di rilevazione: **30 novembre 1999**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. <i>Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:</i> su strada in crinale, molto visibile		
2. <i>Impianto tipologico e planovolumetrico:</i> casa colonica allungata		
3. <i>Datazione:</i> non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945		
4. <i>Elementi architettonici o tipologici di valore:</i> riquadrature in pietra, regolarità delle fotaure		
5. <i>Materiali prevalenti:</i>	<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
	pietra a vista	laterizi, materiali tradizionali
6. <i>Modifiche e manomissioni evidenti:</i>	<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
		un infisso in ferro
7. <i>Stato di conservazione:</i> buono		
Uso attuale prevalente: residenza.		
9. <i>Elementi di valore nell'area di pertinenza:</i>		
10. <i>Descrizione degli edifici secondari:</i>		
11. <i>Note:</i>		
.		

CLASSIFICAZIONE

La ristrutturazione ha conservato l'aspetto rurale dell'edificio, che non presenta comunque particolari elementi di pregio. Va conservato nel suo aspetto esteriore. Gruppo E.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

