

<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b> <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	<b>SCHEDA EDIFICIO</b> N° 103	<b>U.T.O.E. 1.2</b>
---	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> <b>Località Gavignano s. n.</b>	<i>Toponimo:</i> <b>Casanova</b>
---	-------------------------------------

*Data di rilevazione:* **19 gennaio 2000**


### **DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI**

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: <b>in posizione dominante</b>		
2. Impianto tipologico e planovolumetrico: <b>casa colonica composta e articolata, con una parte più alta</b>		
3. Datazione: <b>presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma corrispondente</b>		
4. Elementi architettonici o tipologici di valore: <b>aperture ad arco</b>		
5. Materiali prevalenti:	<i>paramenti esterni:</i> <b>intonaco</b>	<i>finiture:</i> <b>laterizio</b>
6. Modifiche e manomissioni evidenti:	<i>dell'impianto originario:</i> <b>scala esterna</b>	<i>dei materiali di finitura:</i> <b>alcuni</b>
7. Stato di conservazione: <b>buono</b>		
8. Uso attuale prevalente: <b>residenza</b>		
9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:		
10. Descrizione degli edifici secondari: <b>un annesso ristrutturato, un annesso cadente con grigliati in laterizio</b>		
11. Note: .		

### **CLASSIFICAZIONE**

**L'edificio ristrutturato non presenta elementi particolari di grande pregio. E' interessante il valore di insieme e la composizione dei volumi, che pertanto vanno salvaguardati. Gruppo E.2**

### **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



*annesso cadente*



*edificio principale*



*veduta generale*