

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 108	U.T.O.E. 1.2
---	----------------------------------	---------------------

Individuazione:
Località Sornano s. n.

Toponimo:

Data di rilevazione: **7 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. Rapporto con l'intorno ambientale e posizione: **situato in collina, due cipressi segnaletici, circondato da vigne**

2. Impianto tipologico e planovolumetrico: **casa colonica allungata**

3. Datazione: **non presente nel Catasto Leopoldino, presumibilmente costruito tra il 1825 e il 1945**

4. Elementi architettonici o tipologici di valore: **posizione, colore rosa dell'intonaco, arconi**

5. Materiali prevalenti:	paramenti esterni: intonaco tradizionale	finiture: pietra, materiali tradizionali
--------------------------	--	--

6. Modifiche e manomissioni evidenti:	dell'impianto originario:	dei materiali di finitura:
---------------------------------------	---------------------------	----------------------------

7. Stato di conservazione: **semidistrutto, tetto completamente crollato**

8. Uso attuale prevalente: **in abbandono**

9. Elementi di valore nell'area di pertinenza:

10. Descrizione degli edifici secondari: **un annesso a un piano semidistrutto senza elementi di valore**

11. Note:

CLASSIFICAZIONE

L'edificio, pur non presentando caratteri di particolare pregio, è da conservare nel suo impianto e nel suo rapporto con l'ambiente. Un elemento particolare da conservare è la colorazione rosa dell'intonaco. Per il suo recupero è ammissibile l'uso di tecnologie anche non tradizionali. Gruppo D

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



annesso



edificio principale



veduta generale