

COMUNE DI POGGIBONSI <i>Rilevazione del Patrimonio Edilizio Esistente</i>	SCHEDA EDIFICIO N° 109	U.T.O.E. 1.2
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------

<i>Individuazione:</i> Località Sornano n. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16	<i>Toponimo:</i> Fattoria di Sornano
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Data di rilevazione: **7 febbraio 2000**

DATI RIASSUNTIVI DI ANALISI

1. *Rapporto con l'intorno ambientale e posizione:* **posizione dominante, macchie boschive, campi coltivati**
2. *Impianto tipologico e planovolumetrico:* **fattoria con edifici aggregati tutti in aderenza**
3. *Datazione:* **presente nel Catasto Leopoldino (1825 circa) in forma molto dissimile**
4. *Elementi architettonici o tipologici di valore:* **torre colombaia, aperture ad arco, sottopassaggi, l'atmosfera**
5. *Materiali prevalenti:*

<i>paramenti esterni:</i>	<i>finiture:</i>
intonaco giallo, pietra a vista	materiali tradizionali
6. *Modifiche e manomissioni evidenti:*

<i>dell'impianto originario:</i>	<i>dei materiali di finitura:</i>
tamponamenti, balcone	ringhiera della scala esterna
7. *Stato di conservazione:* **buono per l'edificio principale, carenza di manutenzione in alcuni edifici secondari**
8. *Uso attuale prevalente:* **residenza, produttivo agricolo**
9. *Elementi di valore nell'area di pertinenza:*
10. *Descrizione degli edifici secondari:* **edifici secondari in aderenza a due piani intonacati in azzurro e arancio; annessi separati: uno piccolo, tre con grigliati in laterizio, due silos, uno utilizzato anche come residenza al primo piano**
11. *Note:*


CLASSIFICAZIONE

L'insieme va tutelato per l'impianto generale e per l'armonioso rapporto con l'ambiente. L'edificio principale va conservato integralmente anche nei suoi elementi di finitura, negli edifici secondari vanno conservati gli elementi tipologici di valore rilevati. Gruppo A.2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



edificio principale




edificio principale




annesso in aderenza



edificio secondario



edificio secondario



edificio con sottopasso



edifici secondari



avanzi di colorazione



annesso separato